



CAR-BACK, spol. s r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4



UniCredit Leasing CZ, a.s.
Želetavská 1525/1
140 10 Praha 4 - Michle


INFORMACE O PROHLÍDCE

Datum objednávky: 16.10.2023
Místo prohlídky: Dolní Beřkovice

Pobočka UCL: Praha 4, Želetavská 1525/1
Leasingová smlouva / číslo objednávky: CRB/00012

CELKOVÝ STAV PŘEDMĚTU

ROZDÍL CEN



ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROHLÍDKY

ÚDAJE O PŘEDMĚTU PROHLÍDKY

Tovární značka (Výrobce): **Genie Industry**
VIN / výrobní číslo: **5D8AA2315A1000258**
Max. výkon [kW]: **---**
Typ karoserie: **Pracovní plošina přívěs speciální**
Datum prvního přihlášení: **1/112010**
Skutečný rok výroby: **2010**
Barva: **modrá**
Druh paliva: **---**
Servisní knížka: **ne**

Evidenční číslo: **1US8282**
Obchodní označení: **TZ5010-258**
Specifikace: **TZ5010-258**
Zdvihový objem {ccm}: **---**
Převodovka: **---**
Stav tachometru / motohodiny: **993,1**
Platnost technické kontroly: **08 / 2025**
Počet dveří: **0**
Technický průkaz: **Ano**

VÝBAVA VOZIDLA

PNEUMATIKY

Pneumatiky na předmětu	Značka	Rozměr	Druh pneumatik	Hloubka dezénu {mm}
LP	Hankook	215R14C	celoroční	7,08
PP	Hankook	215R14C	celoroční	6,42
LZ	---	---	---	---
PZ	---	---	---	---
Rezervní pneumatika	Značka	Rozměr	Druh pneumatik	Hloubka dezénu {mm}
---	---	---	---	---

POZNÁMKA

Celkový stav předmětu

Odpovídající době provozu

Všeobecná hodnota předmětu v aktuálním stavu

Celkový stav vozidla: funkční zkouškou byla ověřena základní funkčnost vozidla. Optickou prohlídkou byla zjištěna existence poškození, které nemají vliv na funkčnost. Historie provozování stroje není známá, nebyly předloženy podklady k posouzení provádění servisních úkonů, předepsaných výrobcem. Dle prohlášení společnosti CB Global s.r.o. byla aktuálně provedena výměna všech náplní a filtrů v motoru i hydraulickém systému, výměna všech poškozených hadic. Plošina i podvozek jsou plně funkční. Provedeny nové revize ZZ a elektro, Nový protokol STK. Není znám ani deklarován stav baterií. Posouzení celkového stavu vozidla: **žlutá barva semaforu.**

Obvyklá cena - cena požadovaná klientem je odpovídající hladině tržní hodnoty vozidla porovnatelného stavu a stáří
a je tedy hodnocena jako zelená barva semaforu.

630 000 - 650 000

Obvyklá cena předmětu požadovaná klientem

Obvyklá cena předmětu požadovaná klientem je cena, která je uvedena žadatelem jako vstupní hodnota při předložení Žádosti o poskytnutí financování.

Obvyklá cena požadovaná klientem

650 000,00

Ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Pořadí ocenění: 1 Datum ocenění: 03.11.2023

Prohlídka předmětu: dne: 02.11.2023
Datum tisku: dne: 03.11.2023

Podpis:

CAR-BACK, spol. s r.o.



SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér			
1	Nosník	Koroze	Lakování Nemá vliv na funkčnost
2	Blatníky	Koroze	Lakování Nemá vliv na funkčnost

Interiér

Ostatní

Komentář k Celkovému stavu předmětu

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Protokol inspekce vozidla ze dne 2.11.2023

Společnost CAR-BACK, spol. s r.o. prohlašuje, že tento posudek vydává jako nezávislá třetí strana, a ani společnost, stejně ani zhotovitel tohoto posudku nemá přímý ani nepřímý finanční zájem, ekonomický zájem nebo jiný osobní zájem, který lze považovat za ohrožení její nestrannosti a nezávislosti v souvislosti s hodnoceným předmětem nebo objednatelem posudku.

Podpis:

CAR-BACK, spol. s r.o.